



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Посадская, 17, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-840, E-mail: [gochshm@ugra@mail.ru](mailto:gochshm@ugra@mail.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, E-mail: [ugndp@ugra@mail.ru](mailto:ugndp@ugra@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Крылова, 40, г. Сургут, тел./факс 22-50-42, E-mail: [ogpnsr@mail.ru](mailto:ogpnsr@mail.ru)

Предписание № 54/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетное специальное(коррекционное) образовательное учреждение ХМАО-Югры  
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Солнечная специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора  
Сургутского района по пожарному надзору № 54 от 25.02.2011 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 22.03.2011 года по 28.03.2011 г. проведена плановая проверка

главным специалистом отделения госпожнадзора ОНД (по Сургутскому району)

старшим лейтенантом внутренней службы Дежновым Никитой Алексеевичем

по адресу: Сургутский район, п. Солнечный, ул. Советская, 23/1

совместно с директором БС(к)ОУ ХМАО-Югры «Солнечная С(к)ОШИ VIII вида»

Модестовой Еленой Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ширина основного эвакуационного выхода из здания в свету менее 1,2	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными	01 марта 2012 года	

		установленном порядке. п. 6.16 СНИП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.		
7.	Ширина в свету эвакуационных выходов менее 1,2 метра из среднего спального корпуса Блока А.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящим Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.16 СНИП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	01 марта 2012 года	
8.	Отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 1,2 метра из среднего спального корпуса Блока А (эвакуационный путь проходит через душевые помещения)	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящим Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.12* СНИП 21-01-97* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. п. 6.16 СНИП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	01 марта 2012 года	
9.	Отсутствует второй ввод системы внутреннего водопровода холодной воды.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящим Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 9.1 СНИП 2.04.01-85* системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать.	01 марта 2012 года	
10.	Система внутреннего противопожарного водопровода в здании выполнена тупиковой.	п. 3. ППБ 01-03, п. 9.1 СНИП 2.04.01-85* два и более ввода следует предусматривать для зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов.	01 марта 2012 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

	метра.	документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке п. 6.16 СНиП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел..	
2.	Ширина в свету эвакуационных выходов менее 1,2 метра из младшего спального корпуса Блока А.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.16 СНиП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел..	01 марта 2012 года
3.	Ширина прохода к эвакуационному выходу в младшем спальном корпусе менее 1,2 м.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.27 СНиП 21-01-97* Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел.	01 марта 2012 года
4.	Ширина в свету эвакуационных выходов менее 1,2 метра из старшего спального корпуса Блока А.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.16 СНиП 21-01-97* высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м – из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел..	01 марта 2012 года
5.	Ширина прохода к эвакуационному выходу в старшем спальном корпусе менее 1,2 м.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке. п. 6.27 СНиП 21-01-97* Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел.	01 марта 2012 года
6.	Ширина эвакуационных выходов в свету из обеденного зала столовой менее 1,2 метра.	п. 3. ППБ 01-03 наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.	01 марта 2012 года

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дежнов Никита Алексеевич, главный специалист  
отделения госпожнадзора ОНД (по Сургутскому району)  
УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.Н.\*

“ 28 ” марта 2011 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор БС (к) ОУ ХМАО-Югры «Солнечная С(к)ЮШИ VIII вида»

Модестова Елена Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 28 ” марта 2011 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору